




## Hamburg: Geräuschmessung Transformator, Hellbrookstraße



Die Transformatoren der DB Energie AG in der Hellbrookstraße in Hamburg wurden ausgetauscht. Anhand einer Schallpegelmessung vor dem Austausch 2014 und nach dem Austausch 2016, soll der Nachweis erfolgen, dass sich die Schallimmissionen in der Nachbarschaft nicht geändert haben. Des Weiteren erfolgt ein Vergleich mit den TA Lärm Richtwerten, um zu prüfen, ob unzumutbare Lärmbelästigungen in der Nachbarschaft auftreten.

### Auftraggeber

DB Energie GmbH  
Lagerstraße 18 (Haus 2)  
20357 Hamburg

### Bearbeitungszeitraum

2014

### Unsere Leistungen

Schallpegelmessung und  
Berechnung von Immissionen.  
Bericht.

